

사고현장 기록지

기록일시	2026-10-14 16시
관찰위치	가상 도로 인근 인도
발생장소메모	가상 교차로 표지 인근
직접본상황	가상 정차 차량 확인
자료번호	DEMO-SCENE01
미확인사항	발생 순간 직접 못 봄

현장 기록은 사고 원인·과실비율·법적 책임을 판정하는 진술서가 아닙니다. 촬영이나 메모를 위해 위험 구역에 접근
하지 말고 구조·긴급 연락·현장 담당자의 안내를 우선하세요.

확인자 _____ 서명 또는 날인 _____