

작업전 파손상태 기록표

기록일시	작업구역	관찰대상	기존상태	사진번호	미확인부분
2026-10-14 09시	가상 거실 창가	가상 바닥 모서리	가상 얇은 긁힘 1곳	DEMO-BEFORE01	가상 가구 뒤 접근 못 함

상태 기록은 파손 원인·손해배상 책임·면책을 정하는 합의서가 아닙니다. 관찰하지 못한 부분을 정상으로 처리하지 말고 작업 전후 차이에 대한 이견은 별도 확인 대상으로 남기세요.

확인자 _____ 서명 또는 날인 _____